

MegaExo Bearing Bottom Bracket Installation Instructions

Published – Apr, 2023. ZS069.v6 © Full Speed Ahead



Fig.1: 五通跟 BB






Fig.2: 登山車曲柄之鋁華司墊片



註：確實依曲柄的材質按下表檢核，若規格不符，會造成騎乘不順暢。

Alloy 曲柄組 For Pinch Bolt	Carbon 曲柄組 / NBD 曲柄
左邊及右邊防塵蓋都有凸緣	左邊防塵蓋無凸緣 右邊防塵蓋有凸緣



說明

感謝您購買 FSA 產品。請閱讀此安裝說明書並遵守正確使用之。沒有遵從警告和說明書而損害產品是不在保固範圍內，如損害自行車；或造成意外以致受傷或死亡。因需使用特殊工具並需要經驗才能安裝正確，建議由合格自行車技術員安裝。FSA & Vision 不承擔因不正確安裝產品造成損傷的責任。

保固

FSA 保固 FSA 與 Vision 產品無材料與製品缺陷，從原購買日起保證兩年，除非保固政策中另有規定。保固不可轉移只適用於原始購買產品。不可任意改變產品。不要鑽、鋸或上漆。任何修改將不受保固。保固說明書可由 <https://www.fullspeedahead.com/en/technology> 下載取得。

產品規格

產品名稱 所有外掛式 MegaExo BB

安裝注意事項 - 車架五通檢查

- 請檢查車架五通跟牙紋尺寸，並選用正確的牙碗（表 1）。
- 請確認車架五通末端平整且乾淨無漆漬（圖 1）。
- 請確認五通牙紋是乾淨的，且沒有任何車削過殘餘的碎屑或髒污等等。
- 所有牙紋接觸面的準備（例如在安裝牙碗前，在車架的五通牙紋上潤滑油等等）。
- 登山車曲柄安裝時，請對照需要的 2.5mm 鋁華司墊片數量：（表 2 / 圖 2）確認 BB 安裝無誤後，依 BB Cups 上指定扭力值確實鎖緊，並按各品牌的曲柄組裝說明書安裝曲柄組。

Table1: Bottom Bracket Designation

Type	BB Shell Type	BB Cup Color	Crank Arm	Center Sleeve
公路車	68mm x BC 1.37"	Red	Carbon	Alloy
	68mm x BC 1.37"	Titanium	Carbon Alloy	Plastic
	70mm x M36	Silver	Carbon Alloy	Alloy Plastic
Road-19mm	68mm x BC 1.37"	Black	Alloy	Plastic
登山車	68mm x BC 1.37"	Red	Carbon	Alloy
	73mm x BC 1.37"			
	83mm x BC 1.37"			
	68mm x BC 1.37"	Brown	Carbon Alloy	Alloy Plastic
MTB Quad	68mm x BC 1.37"	Black	Alloy	Plastic Alloy
	73mm x BC 1.37"			
	83mm x BC 1.37"			
MTB-19mm	68mm x BC 1.37"	Black	Alloy	Plastic
	73mm x BC 1.37"			

Table 2: 登山車曲柄之鋁華司墊片

MTB BB Size	BB mounted derailleur or chain-guide	L. Spacers	R. Spacers
68	no	x 1	x 2
68E	yes	x 1	x 1
73	no	x 0	x 1
73E	yes	x 0	x 0
83	no	x 1	x 1
83E	yes	x 1	x 0

聯絡方式

若有任何問題，請上技術網頁：<https://www.fullspeedahead.com/en/support> 或聯絡：

Full Speed Ahead, USA
12212 Cyrus Way Mukilteo, WA 98275-5702
Tel: 1_425_488_8653 Fax: 1_425_489_1082

Full Speed Ahead, Europe
Via Del Lavoro, 56 20874 Busnago, Milan, Italy
Tel: +39_039_688_5265 Fax: +39_039_682_3336

TH INDUSTRIES / FSA Asia
NO.6, Wu-gong 8th Rd., Wufeng Dist., Taichung City 41353, Taiwan (R.O.C.)
Tel: +886_4_2331_9134 Fax: +886_4_2331_9314